



УТВЕРЖДАЮ
Администрация О и ПО
Е.М.Остренко
« 23 » сентября 2014г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры № 6-О

Чайковский муниципальный район
Наименование территориального
образования Пермского края

« 23 » сентября 2014г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: четырёх этажное корпусно-панельное здание
1.2. Адрес объекта 617766, Пермский край, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков 6, т. 8(34241)29028
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, состоящее из четырех блоков (старший и младший блоки расположены параллельно и соединены между собой переходным и основным блоком, в котором находятся вестибюль, столовая, спортивный зал, актовый зал, малый спортивный зал). Общая площадь -7756,1 кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 27 600 кв. м
1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта -нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – июль 2014г, капитального - нет.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу Муниципальное Автономное Общеобразовательное Учреждение Средняя Общеобразовательная Школа № 8 , краткое наименование) МАОУ СОШ №8
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) объекта 617766, Пермский край, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков 6.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: виды оказываемых услуг –образовательные .

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Остановка « Заря-1»
Маршрут автобуса № 7,15,16 Л ,16В, 3Л
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 500 м
3.2.2. время движения (пешком) – 5 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГ в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,О,У) ВДН (К,С)	-	9-12
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,О,У) ВНД (К,С)	18,19, 34,52, 53	14,16,17,26
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,О,У) ВНД (К,С)	32,33,37, 49,50, 57,58 (1эт) 19,20,29,41,54,66 - 70(2эт) 12,13,23,27,35,47, 49,50,54,55 (3эт) 13-15,26,29,30 (4эт)	18-25
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,О,У) ВНД (К,С)	23-27,31, 47 (1эт) 5-9, 21,22,24-26,33-37, 43,45, 48,51,53,59 (2эт) 5-9,14,17,22,26,28- 31,37,39-41,44-46,53 (3эт) 5-9,17-21,25 (4эт)	31
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,С,Г,О,У)	28,51 (1эт) 1,10,13,14,16,17,30,40 (2эт) 1,10,18,19,24,32(3эт) 1,10,16,22 (4эт)	28-30
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,О,У,К) ВНД (С)	-	13,15,27
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,О,У) ВДН (К,С)	-	1-9

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект доступен частично избирательно для инвалидов с нарушением слуха, опорно-двигательного аппарата и недоступен для инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на коляске. Внутри объекта имеются визуальные средства ориентирования для категории инвалидов с нарушением слуха.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, техническое решение невозможно (тамбур)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный, текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный, текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ - 2014-2020 год в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие образования Чайковского муниципального района»
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект становится ДЧ-И (доступно частично избирательно) для всех категория инвалидов и маломобильных групп населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - 2020г.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии да
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) - да

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - да;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - да;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - да;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - нет

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 10 л.

Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на 14 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Схема 1 План №1 на 1 л.

Схема 2 Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест на 1 л.


Руководитель Комиссии Начальник Управления О и ПО Остренко Е.М.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)


Члены Комиссии: Директор МБУ РАЭС по строительству и безопасности, Бибикова Г.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Директор МАОУ СОШ №8, Мурадов С.С.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Консультант комитета градостроительства и развития
инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района, Требова Е.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Руководитель Чайковской местной общественной организации родителей
детей-инвалидов и молодых инвалидов «Ласточка», Смирнова И.М.


(Подпись)

Руководитель Чайковской местной организации Всероссийского
общества слепых, Юркова Л.Е.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
N 6-О от "23" сентября 2014 г.

I Результаты обследования:
1. Территория, прилегающей к зданию (участка)
МАОУ СОШ №8, 617766, Пермский край, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков 6,
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	9-12	Отсутствие бордюрного пандуса при входе на территорию. Превышение нормы перепада высот в месте съезда на проезжую часть (0,014м). Отсутствие тактильных обозначений.	К, С	Оборудование бордюрного пандуса в месте съезда на проезжую часть. Установка тактильных обозначений.	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	9-12	Отсутствие тактильных обозначений выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует разместить не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа. Отсутствие бордюрных пандусов в местах с превышением перепада высот в местах съезда на проезжую часть.	К, О, С, У	Нанесение тактильных обозначений. Оборудование бордюрного пандуса на путях движения на территории.	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	12	Отсутствие пандусов, поручней. Отсутствие тактильных полос перед открытой лестницей за 0,8-0,9м. Отсутствие антискользящего покрытия.	ВНД (К,О,С)	Реконструкция открытой лестницы (4). Оборудование пандусов, поручней. Нанесение тактильных обозначений, антискользящего покрытия.	Ремонт капитальный
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (Г,О,У) ВДН (К,С)	-	9-12	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
N 6-О от "23" сентября 2014 г.

**1 Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

МАОУ СОШ №8, 617766, Пермский край, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков 6.
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет	-	-	Наличие перепада высот пола.	К,С	Установка пандуса с поручнями	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	-	14,16	Несоответствие требованиям: - ширина входных дверей менее 1,2м., - высота порогов наружных дверей более 0,014 м., - усилие при открытии входных дверей превышает τ 50 Нм, - задержка автоматического закрывания дверей продолжительностью менее 5секунд, - усилие открывания входной двери с доводчиком свыше 19,5 Нм.	К, О, С,У	Установка дверей, контрольных устройств на входе и приборов для открывания и закрывания дверей.	Капитальный ремонт
2.5	Тамбур	есть	18,19, 34,52, 53	17,26	Несоответствие требованиям: - глубина менее 1,8 м, - ширина менее 2,3м.	К,С,О,Г,У	Технические решения не возможны	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (Г, О, У) ВНД (К, С)	18, 19, 34, 52, 53	14, 16, 17, 26	Капитальный ремонт, технические решения не возможны (тамбур)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
№ 6-О от "23" сентября 2014 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

МАОУ СОШ №8, 617766, Пермский край, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков 6.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	32,33,37 (1эт) 19,20,29,41,54,66 (2эт) 12,13,23,27,35,47 (3эт) 13,26 (4эт)	30	-	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	49,50,57,58 (1эт) 67-70 (2эт) 49,50,54,55 (3эт) 14,15,29,30 (4эт)	18,20	Несоответствие требованиям: -отсутствие тактильных предупреждающих указателей перед лестницами на расстоянии 0,6м, - ребро ступени – без закругления радиусом не более 0,05м, - отсутствие пандусов, подъемных устройств, - отсутствует различия по цвету материалов ступеней лестниц и горизонтальной площадок перед ними.	К,С, О, У,Г	Реконструкция лестниц в соответствии со СНИП	Капитальный, текущий и ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	-	Несоответствие требованиям: -ширина дверных проемов менее 0,9 м., -высота порогов дверные проемы в помещении выше 0,014 м.	К, О, С, Г, У	Реконструкция дверей, демонтаж порогов	Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	32,33,37,49,50,57,58 (1эт) 19,20,29,41,54,66 -70(2эт) 12,13,23,27,35,47, 49,50,54,55 (3эт) 13-15,26,29,30 (4эт)	18-25,30	Несоответствие требованиям: -отсутствие на дверях эвакуационного выхода ручки нажимного действия, - отсутствие на верхней и нижней ступени в каждом марше эвакуационных лестниц тактильных предупредительных указателей и контрастной окраски	К, О, У, С, Г	Установка ручек нажимного действия на дверях эвакуационных выходов, окрашивание поверхности	Текущий и ремонт

ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствие предупредительной и тактильной информации.	К, О, У, С, Г	Размещение предупредительной и тактильной информации
-------------------------	--	--	---	---------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г, О, У) ВНД (К, С)	32,33,37, 49,50, 57,58 (1эт)	18-25	Капитальный и текущий ремонт
		19,20,29,41,54,66 -70(2эт)		
		12,13,23,27,35,47, 49,50, 54,55 (3эт)		
		13-15,26,29,30 (4эт)		

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МАОУ СОШ №8, 617766, Пермский край, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков 6.
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	23-27,31 (1эт) 5-8, 24-26,33-37, 43,45,48,51,53 (2эт) 5-9,14,17,26,28-31,37,39-41,44-46,53 (3эт) 5-9,17-21,25 (4эт)	31	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	47 (1эт) 9, 21,22, 59(2эт) 22 (3эт)	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,О,У) ВНД (К, С)	23-27,31, 47 (1эт) 5-9, 21,22,24-26,33-37, 43,45, 48,51,53,59 (2эт) 5-9,14,17,22,26,28-31,37,39-41,44-46,53 (3эт) 5-9,17-21,25 (4эт)	31	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МАОУ СОШ №8, 617766, Пермский край, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков 6.
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	28 (1эт) 1,10,30,40 (2эт) 1,10,24,32(3эт) 1,10,16,22 (4эт)	29	Несоответствие требованиям: -размеры кабины (ширина 2,2м, глубина -2,25м), -размеры дверных проемов менее 0,9 м, - оборудование замкнутых пространства двухсторонней связью с дежурным тревожной сигнализацией, -отсутствие пространство для размещения кресла-коляски, крючков для одежды, козылек и других принадлежностей, - ширина прохода менее 1,8 м между рядами умывальников, уборных, -отсутствие откидных опорных или откидных поручней, унитазов с опорой для спины, -отсутствие специальных знаков (рельефных) на высоте 1,35м.	К, С, У, О, Г	Переоборудование туалетных кабин в соответствии с нормами СПИП	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	Есть	14,17 (2эт)	28	Отсутствие поручней.	К	Оборудование в соответствии с требованиями.	Капитальный ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	51 (1эт) 13,16 (2эт) 18,19(3эт)	30	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Информирующие обозначение помещений.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД (К, С, Г, О, У)	28,51 (1эт) 1,10,13,14,16,17,30,40 (2эт) 1,10,18,19,24,32(3эт) 1,10,16,22 (4эт)	28-30	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

МАОУ СОШ №8, 617766, Пермский край, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков 6.
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	13,15, 27	-	-	-	-
6.2	Акустические средства	есть	-	-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	Информирующие обозначения помещений внутри помещения – дублирование рельефными знаками и размещение рядом дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,3 до 1,4м.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (Г,О,У, К) ВНД (С)	-	13,15,27	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____